

Central Termohigrómetro TH1pro

Refª E12.1.1



Refª E12.1.1 Central Termohigrómetro TH1pro

- » 1 leitura incluída para registo de temperatura e humidade,(necessita de uma porta USB)
- » Certificado de calibração incluído
- » Cabos USB 1mts incluído

Refª E12.1.2 Sonda com 1 leitura (AMBIENTE)

- » Com certificado de calibração incluído

Refª E12.1.3 Sonda com 1 leitura (FRIO)

- » Com certificado de calibração incluído